



ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

Kunta: Kuopio

Päivämäärä: 4.1.2017

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi: **Kuopion Musiikkikeskus**
Osoite: **Kuopionlahdenkatu 23**
Postinro ja –toimipaikka: **70100 Kuopio**

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:

Yritys: Savonia-ammattikorkeakoulu
Nimi: Sari Mokka-Karttunen
Osoite: Kuopionlahdenkatu 23 C
Postinumero ja –toimipaikka: 70100 Kuopio
Puh.nro 0447857415
Sähköpostiosoite: sari.mokkila-karttunen@savonia.fi

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Merkitse toteutuneet kohdat rastilla. Selvennä asiaa tarvittaessa "lisätietoa" -kohtaan.

PIHA-ALUE

- ✓ Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy kulkuväylälle
- ✓ Saattoliikenteelle on varattu pysähtymispaikka (esim. taksit) sisäänkäynnin läheisyyteen
- ✓ Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväylien ulkopuolella
- ✓ Piha-alue on valaistu
- ✓ Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (väh. 2300 mm)
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
- ✓ Kulkuväylien kaltevuus on määräysten mukainen

Lisätietoa: Oppilaitokseen sisäänkäynti C -oven kautta (Puijonkadun puoleinen sivu).
Parkkipaikalla on 4 inva -merkillä varustettua pysäköintitilaa.

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

- ✓ Sisäänkäynti on katettu
- ✓ Sisäänkäynnin edusta on valaistu
- ✓ Sisäänkäynti on merkitty opasteella
- ✓ Sisäänkäynti on tasoeroton (ei portaita tai luiskaa)
- Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on penkki levähtämistä ja odottamista varten
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on portaat
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat portaiden molemmin puolin
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on luiska
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat luiskan molemmin puolin
- ✓ Luiska on riittävän loiva ja leveä itsenäisesti käytettäväksi (esim. pyörätuolilla)
- Sisäänkäyntioivessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnys
- ✓ Sisäänkäynnin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Sisäänkäynnin ovi on sähköisesti avautuva / avattava
- ✓ Ovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi
- Oven yhteydessä on ovikello, summeri tai ovipuhelin
- ✓ Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys ja pituussuunnassa (ovien aukeamiskaaren lisäksi)

- ✓ Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Tuulikaapin ovi on sähköisesti avautuva/avattava
- ✓ Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

Lisätietoa: Kiinteistössä on useita muita sisäänkäyntejä, joista pääsee myös oppilaitoksen tiloihin. Musiikkikeskuksen pääsisäänkäynnissä A -ovessa on sähköinen ovenavaus.

VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI

JOS pääsisäänkäynti ei ole esteetön

- ✓ Rakennukseen on vaihtoehtoinen portaaton sisäänkäynti
- ✓ Kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille on opastettu

Lisätietoa: Musiikkikeskuksen pääsisäänkäynnistä pääsee myös oppilaitoksen tiloihin.

PALVELUPISTE

- ✓ Palvelupiste on helposti havaittavissa sisäänkäynniltä tai kulku palvelupisteelle on opastettu
- Palvelupisteen tiski on kahdella korkeudella, 1200 mm ja 750–800 mm
- Palvelupisteellä on induktiosilmukka

Lisätietoa: Oppilaitosten vahtimestaripalvelut sijaitsevat C -oven sisäänkäynnin läheisyydessä.

KULKUVÄYLÄT

- ✓ Kulkuväyliä pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton
- ✓ Kulkuväylät ovat riittävän leveitä (1500 mm)
- ✓ Kulkuväylillä on tukikaiteita tai käsijohteita
- ✓ Kulkuväyliä valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
- Kulkua on ohjattu lattiamerkinnoilla ja valaistuksella
- ✓ Opasteissa on riittävä kontrasti

KERROKSET

JOS rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros

- ✓ Kohteessa on hissi
- ✓ Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
- ✓ Portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- ✓ Portaikossa on riittävä ja tasainen valaistus
- Portaiden askelmien etureunassa on kontrastiraidat

WC-TILAT

- ✓ Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc
- ✓ Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- ✓ Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta
- ✓ Kulku wc-tilaan on opastettu
- ✓ Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT

- ✓ Kulku pukeutumis- ja peseytymistiloihin on opastettu
Pukeutumis- ja peseytymistilan yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- ✓ Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy
- Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on määräysten mukainen esteetön wc
- ✓ Pukuhuoneessa on säilytys-/sijoituspaikka asiakkaan pyörätuolille ja suihkutuoleille (osassa pukuhuoneita)
- Osa pukukaapeista ja naulakoista on sijoitettu alemmaksi
- Pukeutumistiloissa on LE-pukeutumistila/-huone
- Peseytymistiloissa on LE-peseytymistila/-huone
- Peseytymistila on tilava (mahtuu toimimaan avustajan ja apuvälineen kanssa)
- Peseytymistilassa on istuinpesupaikka
- Rakennuksessa on erillinen LE-osasto (pukuhuone, pesuhuone, sauna)

LIIKUNTATILA (kiinteistössä ei ole liikuntatiloja)

- ✓ Kulku liikuntatilaan on opastettu
- ✓ Liikuntatilaan on esteetön pääsy
- ✓ Liikuntatilassa on riittävä valaistus
- Liikuntavälinevarastoon on esteetön kulku

JOS kyseessä on uimahalli

- Altaisiin on järjestetty esteetön pääsy (allashissi/-nostin tai loivat portaat)
- Allastilassa on esteetön wc
- Allastilassa on penkkejä
- Saunaan on esteetön pääsy
- Saunassa on riittävästi tilaa suihkutuolille
- Saunassa on kaiteet lauteille nousua varten

KATSOMO (AUDITORIO)

- ✓ Kulku katsomotiloihin on opastettu
- ✓ Katsomoon on esteetön pääsy
- ✓ Katsomon portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- ✓ Portaiden askelmat erottuvat riittävin kontrastein (= askelvalot)
- ✓ Tilassa on liikkumisesteisille tarkoitettua katsomotilaa (LE-katsomo)
Pyörätuolipaikalla on riittävästi tilaa, syvyysuunnassa vähintään 2300 mm, jotta paikan takaa pääsee kulkemaan ohi
- LE-katsomossa on sähköpistorasioita
 - ✓ LE-katsomossa on istumapaikkoja avustajille
 - ✓ Katsomon välittömässä läheisyydessä on esteetön wc-tila
- Katsomossa/liikuntatilassa on induktiosilmukka

KAHVIO

- ✓ Kahvioon on esteetön pääsy
- ✓ Kulkuväylät ovat selkeitä ja riittävän väljiä myös kalusteiden kohdalla
- ✓ Kahvion läheisyydessä on määräysten mukainen esteetön wc-tila

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT / TOIMISTOTILAT / KOKOUSTILAT

- ✓ Tiloihin on esteetön pääsy

Tämän lomakkeen on luonut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.